

## Análisis Técnico del Inmueble o Activo de la Municipalidad

Terreno

- Dirección.- Avenida Porongoche S/N SUBLOTE N°2
- Área: 7970.87 m<sup>2</sup>

<b>LINDEROS</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>COLINDANCIA</b>
<b>FRENTE</b>	74.28 m	Cooperativa de vivienda CLISA, calle sin nombre por medio
<b>DERECHA</b>	29.7 - 5.1 - 6.9 – 29.2 – 44.8 m	Urb. Villa María del Triunfo pasaje sin nombre y calle Alfonso Ugarte por medio
<b>IZQUIERDA</b>	39.2 – 42.15 – 10.9 – 6.25 – 11.63 – 14.25 – 12.44 – 10.64 m	Propiedad de Promotora Carrealdi SAC y Mall Aventura Plaza
<b>FONDO</b>	34.5 m	Urb. Villa María del Triunfo calle Circunvalación y área cedida a vía por medio